

## CONTENIDO

<b>1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. CAPÍTULO II: HUMEDADES: CAUSAS, PREVENCIÓN Y REPARACIÓN 4</b>	
<b>2.1 TIPOS DE SUELOS Y CIMENTACIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 IMPERMEABILIZACIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 SELLADORES Y CANCELERÍA.....</b>	<b>11</b>
<b>2.4 INSTALACIONES HIDRÁULICAS.....</b>	<b>12</b>
<b>3. CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DE CAUSAS DE HUMEDAD EN CONJUNTOS HABITACIONALES .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1 CASO I. “IVI HOGAR SANTA LUCÍA”.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 CASO II “RESIDENCIAL GARZAS 2<sup>a</sup> SECCIÓN” .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO .....</b>	<b>33</b>
<b>3.3 CASO III. “MISIONES DE SAN FRANCISCO: ETAPA VI” .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3.1 ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO .....</b>	<b>44</b>
<b>CAPÍTULO IV. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN CONJUNTOS HABITACIONALES .....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 CONSIDERACIONES DESDE SU DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA CASO I: IVI HOGAR SANTA LUCIA .....</b>	<b>50</b>
<b>4.1.1 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN CIMENTACIONES.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1.2 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>52</b>

<b>4.1.3 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN LOSAS.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1.4 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS .....</b>	<b>54</b>
<b>4.2 CONSIDERACIONES DESDE SU DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA CASO II: RESIDENCIAL GARZAS 2<sup>a</sup> SECCIÓN .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2.1 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN CIMENTACIONES.....</b>	<b>55</b>
<b>4.2.2 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.3 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN LOSAS.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2.4 PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS .....</b>	<b>57</b>
<b>4.3 CONSIDERACIONES DESDE SU DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA CASO III: MISIONES DE SAN FRANCISCO: ETAPA VI.....</b>	<b>58</b>
<b>4.3.1 RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN CIMENTACIONES .....</b>	<b>58</b>
<b>4.3.2 RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>59</b>
<b>4.3.3 RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN LOSAS .....</b>	<b>60</b>
<b>4.3.4 RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS .....</b>	<b>61</b>
<b>4.4 RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN DE HUMEDADES POR PARTE DE EMPRESAS IMPERMEABILIZANTES .....</b>	<b>64</b>
<b>4.4.1 FESTER .....</b>	<b>64</b>
<b>4.4.1.1 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN CIMENTACIONES .....</b>	<b>64</b>
<b>4.4.1.2 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN MUROS.....</b>	<b>65</b>
<b>4.4.1.3 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN LOSAS .....</b>	<b>66</b>
<b>4.4.1.4 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS .....</b>	<b>66</b>

<b>4.4.2 PASA .....</b>	<b>67</b>
<b>    4.4.2.1 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN CIMENTACIONES .....</b>	<b>67</b>
<b>    4.4.2.2 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN MUROS.....</b>	<b>68</b>
<b>    4.4.2.3 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN LOSAS .....</b>	<b>68</b>
<b>    4.4.2.4 RECOMENDACIONES PARA EVITAR HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS.....</b>	<b>69</b>
<b>5. CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES PARA LA REPARACIÓN DE HUMEDADES EN CONJUNTOS HABITACIONALES .....</b>	<b>70</b>
<b>    5.1 RECOMENDACIONES PARA LA REPARACIÓN DE HUMEDADES PARA CASO I: IVI HOGAR SANTA LUCÍA .....</b>	<b>70</b>
<b>        5.1.1 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>70</b>
<b>        5.1.2 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN LOSAS .....</b>	<b>71</b>
<b>        5.1.3 REPARACIÓN DE FUGAS EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS .....</b>	<b>72</b>
<b>    5.2 RECOMENDACIONES PARA LA REPARACIÓN DE HUMEDADES PARA CASO II: RESIDENCIAL GARZAS 2<sup>a</sup> SECCIÓN.....</b>	<b>73</b>
<b>        5.2.1 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>73</b>
<b>        5.2.2 REPARACIÓN DE HUMEDADES A CAUSA DE FUGAS EN INSTALACIONES HIDRÁULICAS .....</b>	<b>73</b>
<b>    5.3 RECOMENDACIONES PARA LA REPARACIÓN DE HUMEDADES PARA CASO III: MISIONES DE SAN FRANCISCO: ETAPA.....</b>	<b>75</b>
<b>        5.3.1 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN MUROS .....</b>	<b>75</b>
<b>        5.3.2 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN LOSAS .....</b>	<b>77</b>
<b>        5.3.3 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS .....</b>	<b>78</b>
<b>        5.3.4 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN CANCELERÍA.....</b>	<b>79</b>

<b>5.4. RECOMENDACIONES PARA LA REPARACIÓN DE HUMEDADES POR PARTE DE EMPRESAS DE IMPERMEABILIZANTES .....</b>	<b>79</b>
<b>    5.4.1 FESTER .....</b>	<b>80</b>
<b>    5.4.2 PASA .....</b>	<b>81</b>
<b>6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO .....</b>	<b>83</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>89</b>

## **INDICE DE FIGURAS**

Figura 3.1.1 Ubicación del conjunto habitacional “IVI Hogar Santa Lucía” .....	13
Figura 3.1.2 Planta arquitectónica de las viviendas en “IVI Hogar Santa Lucía.....	14
Figura 3.1.3 Plano siembra “IVI Hogar Santa Lucía” .....	15
Figura 3.1.4 Espacio para closet .....	18
Figura 3.1.5 Fachada con humedad .....	18
Figura 3.1.6 Salitre en muro de fachada .....	18
Figura 3.1.7 La diferencia de nivel entre cadenas de liga.....	19
Figura 3.1.8 Vista del césped con la cadena de liga más baja .....	19
Figura 3.1.9 Nivelación de losa .....	20
Figura 3.1.10 Estancamiento de agua en losa.....	20
Figura 3.1.11 Bajadas de agua .....	20
Figura 3.1.12 Muro de cocina humedecido por fuga en instalación hidráulica.....	21
Figura 3.1.13 Detalle de humedad en muro de cocina.....	21
Figura 3.1.14 Vista desde otro ángulo de la humedad en el muro.....	21
Figura 3.1.15 Perforación de tubería en escalera.....	22
Figura 3.1.16 Muro humedecido por accidente de perforación en tubería .....	22
Figura 3.1.17 Piso y muros humedecidos por el exceso de agua.....	22
Figura 3.1.18 Piso humedecido y levantado por la fuga de agua .....	22
Figura 3.1.19 Fachada de vivienda .....	23
Figura 3.1.20 Humedad en la parte baja del muro de fachada.....	23
Figura 3.1.21 Detalle de humedad en muros de fachada .....	23
Figura 3.1.22 Salitre en muros de fachada por falta de ventilación.....	23

Figura 3.1.23 Malla impermeable sobre juntas para evitar filtraciones.....	24
Figura 3.1.24 Juntas que no están debidamente selladas en muros colindantes .....	24
Figura 3.1.25 Juntas entre muro divisorio y muro de vivienda .....	24
Figura 3.1.26 Salitre en muros de planta baja.....	25
Figura 3.1.27 Salitre en muros de planta alta .....	25
Figura 3.2.1 Ubicación del conjunto habitacional “Residencial Garzas 2 <sup>a</sup> Sección” .....	27
Figura 3.2.2 Plano siembra de “Residencial Garzas 2 <sup>a</sup> Sección” .....	28
Figura 3.2.3 Plano arquitectónico de casas modelo P-400 .....	29
Figura 3.2.4 Plano arquitectónico de casas modelo P-600 .....	30
Figura 3.2.5 Exceso de agua en muros de cocina .....	33
Figura 3.2.6 Acabados del muro son desprendidos por el exceso de agua.....	33
Figura 3.2.7 Lambrín de cenefa en la cocina.....	33
Figura 3.2.8 Piso de cocina inundado .....	33
Figura 3.2.9 Grieta en junta de la losa .....	34
Figura 3.2.10 Juntas selladas únicamente en la parte superior .....	34
Figura 3.2.11 Diferencia de altura en juntas constructivas.....	35
Figura 3.2.12 Agrietamiento en muro donde pasa el tubo de la bajada pluvial.....	35
Figura 3.2.13 Salitre en muros del patio de servicio .....	35
Figura 3.2.14 Moho en el muro de patio de servicio .....	35
Figura 3.2.15 Muro húmedo en la parte inferior.....	36
Figura 3.2.16 Mal cuidado del césped en el patio de servicio .....	36
Figura 3.2.17 Detalle de la fuga de agua en el baño .....	36
Figura 3.2.18 Muro humedecido debido a la fuga de agua.....	36

Figura 3.2.19 Acabados humedecidos en el plafón de la sala debido al exceso de agua ...	37
Figura 3.2.20 Salitre en el muro de la recámara junto al baño .....	37
Figura 3.2.21 Salitre en muro de planta baja .....	37
Figura 3.2.22 Detalle del muro con salitre en planta baja .....	37
Figura 3.3.1 Ubicación del conjunto habitacional “Misiones de San Francisco” .....	39
Figura 3.3.2. Plano siembra de “Misiones de San Francisco: Etapa VI” .....	40
Figura 3.3.3 Plano arquitectónico del prototipo 1 de las casas del conjunto habitacional.....	41
Figura 3.3.4 Plano arquitectónico del prototipo 2 de las casas del conjunto habitacional.....	41
Figura 3.3.5 Orificios por los cuales se filtra el agua en ventanas .....	44
Figura 3.3.6 Ventana que no está debidamente calafateada .....	44
Figura 3.3.7 Signos de humedad en el muro debajo de la ventana.....	44
Figura 3.3.8 Humedad en muro debido a la filtración de agua en cancelería de ventana..	44
Figura 3.3.9 Vista de la colocación del impermeabilizante en la losa.....	45
Figura 3.3.10 Malla mal adherida en los bordes de la losa.....	45
Figura 3.3.11 Impermeabilizante con una pequeña filtración de agua .....	45
Figura 3.3.12 Vista de la colocación del impermeabilizante en el tragaluz .....	45
Figura 3.3.13 Muro humedecido debido al agua del césped .....	46
Figura 3.3.14 Plástico en muro de patio de servicio.....	46
Figura 3.3.15 Vista del muro agrietado .....	47
Figura 3.3.16 Muro agrietado .....	47
Figura 3.3.17 Detalle de la grieta formada en el muro exterior.....	47
Figura 3.3.18 Vista de la diferencia de alturas entre juntas constructivas.....	48

Figura 3.3.19 Detalle en desnivel de juntas constructivas .....	48
Figura 4.1.1 Croquis del mejoramiento del suelo .....	51
Figura 4.1.2 Vista del muro de contención en conjunto habitacional.....	52
Figura 4.1.3 Detalle del muro de contención.....	52
Figura 4.1.4 Vista de la propuesta de ensanchamiento de la cadena de liga .....	53
Figura 4.1.5 Césped mal cuidado.....	53
Figura 4.1.6 Juntas constructivas protegidas por impermeabilizante prefabricado .....	54
Figura 4.1.7 Juntas constructivas protegidas en todas las viviendas .....	54
Figura 4.1.8 Croquis del suelo compactado y el efecto del impermeabilizante en la losa de cimentación .....	55
Figura 4.2.1 Detalle de protección en junta constructiva .....	57
Figura 4.2.2 Junta constructiva desprotegida.....	57
Figura 4.3.1 Suelo compactado.....	58
Figura 4.3.2 Barrera de vapor en losas de cimentación .....	58
Figura 4.3.3 Nivel de las viviendas.....	59
Figura 4.3.4 Vista de las viviendas a lo largo de la calle.....	59
Figura 4.3.5 Fachada de vivienda .....	60
Figura 4.3.6 Muro protegido con plástico y acabados acrílicos .....	60
Figura 4.3.7 Losa nivelada.....	61
Figura 4.3.8 Losa nivelada con impermeabilizante .....	61
Figura 4.3.9 Junta constructiva antes de ser rellenada.....	62
Figura 4.3.10 Junta rellena con unicel .....	62
Figura 4.3.11 Junta cubierta con mezcla.....	63

Figura 4.3.12 Junta cubierta con impermeabilizante .....	63
Figura 5.1.1 Esquema de losa mal nivelada y agua estancada .....	71
Figura 5.1.2 Esquema de losa nivelada con pendientes hacia las bajadas de agua .....	71
Figura 5.1.3 Vista de la reparación de muro bajo escalera.....	72
Figura 5.1.4 Vista del piso humedecido y losetas desprendidas.....	72
Figura 5.3.1 Detalle de muro en reparación.....	76
Figura 5.3.2 Grieta sellada con mezcla.....	76
Figura 5.3.3 Esquema del rodapié en muros de patio de servicio .....	76
Figura 5.3.4 Esquema de losa nivelada con bajadas.....	77
Figura 5.3.5 Esquema del <i>flashing</i> entre juntas constructivas .....	78

## **INDICE DE TABLAS**

Tabla 2.1 Sistema de Clasificación de Suelos (AASHTO) y el tipo de cimentación que sugiere para cada uno.....	7
Tabla 3.1.1 Resultados aleatorios del estudio de viviendas en caso I .....	16
Tabla 3.1.2 Viviendas seleccionadas de acuerdo al resultado de números aleatorios en caso I.....	17
Tabla 3.1.3 Falla 1 de caso I .....	18
Tabla 3.1.4 Falla 2 de caso I .....	19
Tabla 3.1.5 Falla 3 de caso I .....	20
Tabla 3.1.6 Falla 4 de caso I .....	21
Tabla 3.1.7 Falla 5 de caso I .....	22
Tabla 3.1.8 Falla 6 de caso I .....	23
Tabla 3.1.9 Falla 7 de caso I .....	24
Tabla 3.1.10 Falla 8 de caso I .....	25
Tabla 3.1.11 Resumen de frecuencias de las distintas causas de humedades en caso I....	26
Tabla 3.2.1 Resultados aleatorios del estudio de viviendas en caso II .....	31
Tabla 3.2.2 Viviendas seleccionadas de acuerdo al resultado de números aleatorios en caso II .....	32
Tabla 3.2.3 Falla 1 de caso II.....	33
Tabla 3.2.4 Falla 2 de caso II.....	34
Tabla 3.2.5 Falla 3 de caso II.....	35
Tabla 3.2.6 Falla 4 de caso II.....	36
Tabla 3.2.7 Falla 5 de caso II.....	37
Tabla 3.2.8 Resumen de frecuencias de las distintas causas de humedades en caso II ....	38

Tabla 3.3.1. Resultados aleatorios del estudio de viviendas en caso III.....	41
Tabla 3.3.2 Viviendas seleccionadas de acuerdo al resultado de números aleatorios en caso III .....	43
Tabla 3.3.3 Falla 1 de caso III .....	44
Tabla 3.3.4 Falla 2 de caso III .....	45
Tabla 3.3.5 Falla 3 de caso III .....	46
Tabla 3.3.6 Falla 4 de caso III .....	47
Tabla 3.3.7 Falla 5 de caso III .....	48
Tabla 3.3.8 Resumen de frecuencias de las distintas causas de humedades en caso III.....	49
Tabla 6.1 Frecuencia de causas de humedades en caso I: “IVI Hogar Santa Lucía .....	83
Tabla 6.2 Frecuencia de causas de humedades en caso II: “Residencial Garzas 2 <sup>a</sup> Sección”.....	83
Tabla 6.3 Frecuencia de causas de humedades en caso I: “Misiones de San Francisco: etapa VI”.....	84
Tabla 6.4 Resumen de causas de humedades, ordenadas de mayor a menor frecuencia...	84