


Apéndice G  
Esquema sugerido para la programación  
de las actividades



Esquema propuesto para la programación de las actividades

No.	Actividad	Sección	Frecuencia	Número de personas	Método
1	Limpieza de la carda sucia	Cardado	Al menos cada dos semanas	mínimo 2, máximo 6	Utilizar cardillas con parches nuevos, proporcionados por el patrón.
2	Prevenir fallas mecánicas a causa de los baleros	Cardado	Al menos cada dos semanas	mínimo 1, máximo 2	Aprovechar la limpieza de la carda para engrasar la máquina. Las chumaceras dañadas, deben ser reemplazadas
3	Reducir la rotura del velo por material irregular	Cardado	Diariamente en el transcurso de cada turno	El operador de la carda	Dosificar en pequeñas proporciones la merma junto con la fibra que en mayor cantidad se va a procesar
4	Disminuir la rotura de correin	Cardado	Especificado por el fabricante	2 personas	Utilizar correin sintético, cuando se cumpla el ciclo de vida útil, reemplazar todos (160) al mismo tiempo, no esperar a la rotura del correin. No engraparlos, unirlos con pegamento.