


Apéndice C. Propuesta de distribución del almacén de toldos.



Propuesta de Layout Almacen Grupo Antolin Silao Puebla



Número de parte.	Descripción.	No. De filas.	Estibas	Capacidad de	Ubicación
				Racks.	Fila
1J5 867 501 AK X09	Toldo gris sin ventana	2	5	50	4,5
1J5 867 501 AK 5PL	Toldo crema sin ventana	1	5	25	10
1J5 867 501 AH X09	Toldo gris con ventana	3	5	75	7,8,9
1J5 867 501 AH 5PL	Toldo crema con ventana	1	5	25	6
1J5 867 501 AJ X09	Toldo gris ventana sensor	1	5	25	3
1J5 867 501 AJ 5PL	Toldo crema ventana sensor	1	5	25	2
1JM 867 501	Toldo gris PK0	1	5	25	1
1CO 867 501P X09	Toldo gris liso	1	6	30	13
1CO 867 501P 3XP	Toldo crema liso	1	6	30	18
1CO 867 501S X09	Toldo gris ventana	1	5	25	15
1CO 867 501S 3XP	Toldo crema ventana	1	5	25	19
1CO 867 501 R X09	Gris PK0	1	6	30	20
1CO 867 501 R 3XP	Crema PK0	1	6	30	21
1CO 867 501 AE X09	Gris impacto liso	1	6	30	14
1CO 867 501 AE 3XP	Crema impacto liso	1	6	30	17
1CO 867 501 AF X09	Gris c/v impacto	2	5	50	11,12
1CO 867 501 AF 3XP	Crema c/v impacto	1	5	25	16
Total de líneas=		21		555	
				Racks en total.	