Anexo 1



Nissautos Cholula S.A. de C.V.

NISSAN

Lateral Recta a Cholula No. 5000 Puebla, Pue.
Tel.: 01(222) 225-47-47 Fax.: 01(222) 225-41-51
R.F.C. NCO-930712-FA0 E-Mail: nissauto@prodigy.net.mx

ORDEN DE REPARACION: SALIDA

MARCA	COLOR	MOTOR	PLACAS	PIRAMIDE
NISSAN		GA16	TBS5822	158
AÑO: 2001	MODELO	No. DE SERIE: 3N1EB31S1K289902	KMS. 107581	No. 056523
		FECHA DE VTA. / No. CHASIS / FECHA REP.		

NOMBRE: 1133650# SEGUROS COMERCIAL AMERICA SA.DE C.V.

DIRECCION: PERIFERICO SUR #3325 PISO 11 SN.JERONIMO COL: ACULCO DLG.MAGDALENA CONTRERAS C.P.: 010400

CIUDAD: MEXICO D.F. TEL. 408404 R Y F R.F.C. SCA-V31116-NC8

DISTR. EJEC.	DISTR. VEND.	ASESOR PROF.	FECHA RECEP.	HORA	FECHA ENTREGA	HORA
		TENDILLA JIMENEZ JOAQUIN A.	15/03/2004	09:09	15/03/2004	00:00

REFACCIONES	CONSUMIDOR	DISTRIBUIDOR

ACEITE MOTOR ○ CAMBIO ○ RELLENO

ACEITE DIFERENC. TRASM. ○ CAMBIO ○ RELLENO

R GASOLINA 1/4

LLAVERO (5 en rondula) RADIO ESTEREO ENCEND. BOCINAS EXTING. TAPETES E. VEST. POLIZA TAPON G. TAPONES ESP. LAT. LLANTA GATA HERRAM. REFLEJ.

○ LAVAR CARROC. ○ LIMPIAR INTERIOR ○ LAVADO MOTOR ○ LAVADO CHASIS

HORARIO ATENCION:

OBSERVACIONES: OMAR HUESCA GARCIA

DIAGNOSTICO / PRESUPUESTO

No. PARTE CLAVE REP.	CANT. U.T.	DESCRIPCION OPERACION	IMPORTE
		GOLPE FRONTAL	
		REFACCIONES	
		MAIL: Rev. en Cedillo ext 113 y 150	
		12 ARMANDO ZARATE	

II RAYONES ○ GOLPE X FALTANTES

POSIBLES CONSECUENCIAS:

FORMA DE PAGO CONTADO ○ CREDITO ○