

Conclusión

Con la realización de este trabajo pudimos concluir que los problemas de la ciudad de Cuautla se originan debido a la falta de integración entre las acciones de gobierno y lo que la población cuautlense necesita.

Mediante la realización del análisis a la estructura urbana de la ciudad, se detectaron los diferentes problemas que dañan a la naturaleza del funcionamiento de la ciudad.

Se detectaron problemas de sobreocupación del suelo, ausencia de áreas verdes (camellones y áreas públicas), degradación de la imagen urbana, carencia de vías peatonales, saturación de servicios y falta de planificación en el desarrollo habitacional.

Se pudieron determinar soluciones alternativas para cada una de las partes que conforman a la estructura urbana de la ciudad. Se presentaron una serie de cortes esquemáticos y diagramas para demostrar las soluciones aplicadas a cada problema.

Dentro de estas soluciones están el mejoramiento de las avenidas, con la creación de calles peatonales y ciclistas, se propone también, según el caso, la organización del comercio así como la mejora en su imagen con la creación de corredores comerciales. En el caso del centro de la ciudad, se deben sacar a las

terminales de autobuses de la zona y darles una nueva ubicación, con el fin de reducir el caos vial y dar mayor fluidez a las conexiones que esta parte tiene con el resto de la ciudad.

El haber detectado estas deficiencias y faltas en la estructura urbana, nos obligaron a realizar un Proyecto Urbano en una fracción de la ciudad, con el fin de demostrar la problemática interna que existe en ciertos aspectos más específicos de la ciudad.

Para ello se realizaron otros tres diferentes tipos de análisis los cuales nos facilitaron el diagnóstico de la situación en que se encuentra la zona respecto a las áreas verdes, las conexiones y el equipamiento urbano.

Se analizó que cada uno de estos aspectos cumpliera con los requisitos que las respectivas normas exigen, lamentablemente los resultados no fueron siempre satisfactorios y tuvieron que resolverse con el Proyecto Urbano.

Hubo que mejorar espacios públicos, crear nuevos caminos que mejoraran la movilidad dentro y fuera de la fracción en la que se trabajó. También fue necesario la integración de nuevos servicios para el cumplir con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano que establece SEDESOL donde además de eso se contempla la pavimentación de calles, creación de baquetas, la implementación de alumbrado y mobiliario urbano.

Dentro del aspecto natural, se determino la necesidad de la utilización de índices de ocupación y utilización del suelo para conseguir cumplir las cifras de área verde que la Organización Mundial de la Salud exige.

Con estas propuestas se completa el Proyecto Urbano consiguiendo demostrar que la ciudad de Cuautla, efectivamente posee fuertes deficiencias en su estructura urbana ocasionadas principalmente por la falta de integración entre las autoridades y la población.

Por esto último, se presentó finalmente el mecanismo de gestión el cual enseña como deben de funcionar de manera integral y activa el gobierno con la sociedad de Cuautla Morelos.