Tabla 1: *Estimación del Programa de Obra*

Reporte Mensual de Avance de Obra Programado (11-Enero al 11 Febrero de 2006)

CONTRATO No.: LLMPA/LPN-50008001-032-05/SEDURBECOP-20051114/2006.

OBRA: CONTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	AÑO 2006											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN LA ZONA NORTE DE PUEBLA.												
AREA HOSPITALIZACION												
18.- PRELIMINARES												
18.1 PRELIMINARES												
19.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO												
19.1 CIMBRA EN CIMENTACION												
19.2 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION												
19.3 CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION												
19.4 CIMBRA EN PLANTA BAJA												
19.5 ACERO DE REFUERZO EN PLANTA BAJA												
19.6 CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA BAJA												
19.7 CIMBRA EN PRIMER PISO												
19.8 ACERO DE REFUERZO EN PRIMER PISO												
19.9 CONCRETO PREMEZCLADO EN PRIMER PISO												
20.- ALBAÑILERIA												
20.1 MUROS EN PLANTA BAJA												
20.2 CADENAS Y CASTILLOS EN PLANTA BAJA												
20.3 ALBAÑILERIA GENERAL EN PLANTA BAJA												
20.4 MUROS EN PRIMER NIVEL												
20.5 CADENAS Y CASTILLOS EN PRIMER NIVEL												
20.6 ALBAÑILERIA GENERAL EN PRIMER PISO												
21.- INSTALACION HIDRO-SANITARIA												
21.1 TUBERIAS Y CONEXIONES EN PLANTA BAJA												
21.2 VALVULAS Y LLAVES EN PLANTA BAJA												
21.3 TUBERIAS Y CONEXIONES DE FO. FO. EN PLANTA BAJA												
21.4 TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC EN PLANTA BAJA												
21.5 MUEBLES SANITARIOS EN PLANTA BAJA												
21.6 TUBERIAS Y CONEXIONES EN PRIMER PISO												
21.7 VALVULAS Y LLAVES EN PRIMER PISO												
21.8 TUBERIAS Y CONEXIONES DE FO. FO. EN PRIMER PISO												
21.9 TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC EN PRIMER PISO												
21.10 MUEBLES SANITARIOS EN PRIMER PISO												
22.- INSTALACION ELECTRICA												
22.1 TUBERIA Y CONEXIONES PLANTA BAJA												
22.2 ALAMBRE Y CABLE PLANTA BAJA												
22.3 CONTROLES Y ARRANCADORES PLANTA BAJA												
22.4 ALUMBRADO PLANTA BAJA												
22.5 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE PLANTA BAJA												
22.6 TUBERIA Y CONEXIONES PRIMER PISO												
22.7 ALAMBRE Y CABLE PRIMER PISO												
22.8 CONTROLES Y ARRANCADORES PRIMER PISO												
22.9 ALUMBRADO PRIMER PISO												
22.10 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE PRIMER PISO												
23.- TELEFONIA, INFORMATICA Y SONIDO												
23.1 TUBERIA Y CONEXIONES PLANTA BAJA												
23.2 CABLE Y ALAMBRE PLANTA BAJA												
23.3 EQUIPO Y CONTROLES PLANTA BAJA												
23.4 TUBERIA Y CONEXIONES PRIMER PISO												
23.5 CABLE Y ALAMBRE PRIMER PISO												
23.6 EQUIPO Y CONTROLES PRIMER PISO												
24.- ACABADOS												

Tabla 1: *Estimación del Programa de Obra*

Reporte Mensual de Avance de Obra Programado (11-Enero al 11 Febrero de 2006)

CONTRATO No.: LLMPA/LPN-50008001-032-05/SEDURBECOP-20051114/2006.

OBRA: CONTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA

24.1 RECUBRIMIENTOS PLANTA BAJA												
24.2 TABLAROCA PLANTA BAJA												
24.3 PISOS PLANTA BAJA												
24.4 RECUBRIMIENTOS PRIMER PISO												
24.5 TABLAROCA PRIMER PISO												
24.6 PISOS PRIMER PISO												
24.7 ACCESORIOS PLANTA BAJA												
24.8 ACCESORIOS PRIMER PISO												
25.- FACHADA												
25.1 FACHADA PLANTA BAJA												
25.2 FACHADA PRIMER PISO												
26.- HERRERIA Y CERRAJERIA												
26.1 HERRERIA Y CERRAJERIA PLANTA BAJA												
26.2 HERRERIA Y CERRAJERIA PRIMER PISO												
27.- CANCELERIA Y VIDRIOS												
27.1 CANCELERIA Y VIDRIOS PLANTA BAJA												
27.2 CANCELERIA Y VIDRIOS PRIMER PISO												
28.- CARPINTERIA												
28.1 CARPINTERIA PLANTA BAJA												
28.2 CARPINTERIA PRIMER PISO												
29.- MOBILIARIO												
29.1 MOBILIARIO PLANTA BAJA												
29.2 MOBILIARIO PRIMER PISO												
29.3 AIRE ACONDICIONADO												

Tabla 2: *Programa de avance real de la Obra*

Reporte Quincenal de Avance de Obra Real (12-Marzo al 27-Marzo de 2006)
CONTRATO No.: LLMPA/LPN-50008001-032-05/SEDURBECOP-20051114/2006.
OBRA: CONTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	AVANCE	%	AÑO 2006											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN LA ZONA NORTE DE PUEBLA.														
AREA HOSPITALIZACION														
18.- PRELIMINARES														
18.1 PRELIMINARES	PROG.	0.00%												
	REAL	100.00%												
19.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE														
19.1 CIMBRA EN CIMENTACION	PROG.	0.00%												
	REAL	100.00%												
19.2 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION	PROG.	0.00%												
	REAL	100.00%												
19.3 CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION	PROG.	0.00%												
	REAL	100.00%												
19.4 CIMBRA EN PLANTA BAJA														
19.5 ACERO DE REFUERZO EN PLANTA BAJA														
19.6 CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA BAJA														
19.7 CIMBRA EN PRIMER PISO														
19.8 ACERO DE REFUERZO EN PRIMER PISO														
19.9 CONCRETO PREMEZCLADO EN PRIMER PISO														
20.- ALBAÑILERIA														
20.1 MUROS EN PLANTA BAJA														
20.2 CADENAS Y CASTILLOS EN PLANTA BAJA														
20.3 ALBAÑILERIA GENERAL EN PLANTA BAJA														
20.4 MUROS EN PRIMER NIVEL														
20.5 CADENAS Y CASTILLOS EN PRIMER NIVEL														
20.6 ALBAÑILERIA GENERAL EN PRIMER PISO														
21.- INSTALACION HIDRO-SANITARIA														
21.1 TUBERIAS Y CONEXIONES EN PLANTA BAJA														
21.2 VALVULAS Y LLAVES EN PLANTA BAJA														
21.3 TUBERIAS Y CONEXIONES DE FO. FO. EN PLANTA BAJA														
21.4 TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC EN PLANTA BAJA														
21.5 MUEBLES SANITARIOS EN PLANTA BAJA														
21.6 TUBERIAS Y CONEXIONES EN PRIMER PISO														
21.7 VALVULAS Y LLAVES EN PRIMER PISO														
21.8 TUBERIAS Y CONEXIONES DE FO. FO. EN PRIMER PISO														
21.9 TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC EN PRIMER PISO														
21.10 MUEBLES SANITARIOS EN PRIMER PISO														
22.- INSTALACION ELECTRICA														
22.1 TUBERIA Y CONEXIONES PLANTA BAJA														
22.2 ALAMBRE Y CABLE PLANTA BAJA														
22.3 CONTROLES Y ARRANCADORES PLANTA BAJA														
22.4 ALUMBRADO PLANTA BAJA														
22.5 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE PLANTA BAJA														
22.6 TUBERIA Y CONEXIONES PRIMER PISO														
22.7 ALAMBRE Y CABLE PRIMER PISO														
22.8 CONTROLES Y ARRANCADORES PRIMER PISO														
22.9 ALUMBRADO PRIMER PISO														
22.10 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE PRIMER PISO														
23.- TELEFONIA, INFORMATICA Y SONIDO														
23.1 TUBERIA Y CONEXIONES PLANTA BAJA														
23.2 CABLE Y ALAMBRE PLANTA BAJA														
23.3 EQUIPO Y CONTROLES PLANTA BAJA														
23.4 TUBERIA Y CONEXIONES PRIMER PISO														
23.5 CABLE Y ALAMBRE PRIMER PISO														
23.6 EQUIPO Y CONTROLES PRIMER PISO														
24.- ACABADOS														
24.1 RECUBRIMIENTOS PLANTA BAJA														
24.2 TABLAROCA PLANTA BAJA														
24.3 PISOS PLANTA BAJA														
24.4 RECUBRIMIENTOS PRIMER PISO														
24.5 TABLAROCA PRIMER PISO														
24.6 PISOS PRIMER PISO														
24.7 ACCESORIOS PLANTA BAJA														
24.8 ACCESORIOS PRIMER PISO														
25.- FACHADA														

Tabla 2: *Programa de avance real de la Obra*

Reporte Quincenal de Avance de Obra Real (12-Marzo al 27-Marzo de 2006)
CONTRATO No.: LLMPA/LPN-50008001-032-05/SEDURBECOP-20051114/2006.
OBRA: CONTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)

25.1 FACHADA PLANTA BAJA														
25.2 FACHADA PRIMER PISO														
26.- HERRERIA Y CERRAJERIA														
26.1 HERRERIA Y CERRAJERIA PLANTA BAJA														
26.2 HERRERIA Y CERRAJERIA PRIMER PISO														
27.- CANCELERIA Y VIDRIOS														
27.1 CANCELERIA Y VIDRIOS PLANTA BAJA														
27.2 CANCELERIA Y VIDRIOS PRIMER PISO														
28.- CARPINTERIA														
28.1 CARPINTERIA PLANTA BAJA														
28.2 CARPINTERIA PRIMER PISO														
29.- MOBILIARIO														
29.1 MOBILIARIO PLANTA BAJA														
29.2 MOBILIARIO PRIMER PISO														
29.3 AIRE ACONDICIONADO														