

ANEXO FOTOGRÁFICO



Figura 20 Maquinaria antigua.



Figura 21 Máquina estampadora stork.



Figura 22 Máquina afelpadora.



Figura 23 Exceso de material en cardas.



Figura 24 Rodillos desgastados.




Figura 25 Engranés desgastados y ruptura de banda.